

Le PERMIS DE FEU est établi dans un but de prévention contre les dangers d'incendie ou d'explosion occasionnés par les tra par point chaud (chalumeau et arc électrique notamment).

Il est délivré par le chef d'entreprise ou son représentant qualifié, pour chaque travail de ce genre exécuté soit par le persc propre à l'entreprise, soit par celui d'une entreprise extérieure.

Il ne concerne pas les travaux effectués à des postes de travail permanents de l'entreprise.

DONNEUR D'ORDRE

Représentant qualifié M. : GERAUD
 Fonction : Technicien
 Adresse : 1 promenade de Florence
 Code postal : 37000 Ville : Tours
 Téléphone : 06 11 61 67 15 133

TRAVAIL A EXECUTER

Lieu de travail (adresse complète) : SST
NI 2
 Du 12.02.18 au 12.02.18
 De 9 H.00 à 18 H.00
 Organes à traiter : V3V ECS

ENTREPRISE EXTERIEURE

Eventuellement (1)

Raison sociale : DEMI
 Représentant qualifié M. : BESCHE
 Adresse :
 Code postal : Ville :
 Téléphone : / / / / /

Opérations à effectuer : démontage
de la vce

RISQUES SIGNALES

(Stockage, construction, contiguïtés, etc.)

PERSONNES CHARGEES DU TRAVAIL

Responsable de la sécurité générale de l'opération (2) M. : GERAUD
 Opérateur M. : BESCHE
 Auxiliaire(s) M. :
 M. :
 M. :

CONSIGNES PARTICULIERES

(Résultant du type d'exploitation de l'établissement)

PROTECTIONS CONTRE LES PROJECTION

A PROXIMITE DU LIEU DE TRAVAIL

Moyens d'alerte (Emplacement des téléphones, déclencheurs de sirènes)
Téléphone
 Moyens de 1^{ère} intervention (Emplacement extincteurs, bacs de sables)
après feu
 Entreprise fournissant ces moyens de 1^{ère} intervention
 DALKIA Entreprise extérieure
 En cas d'intervention, téléphoner au 18

SIGNATURES (3)

Représentant du chef d'entreprise donneur d'ordre	Responsable de la sécurité générale de l'opération	Opérateur
<u>12.02.18</u> (Date)	<u>12.02.18</u> (Date)	<u>12.02.18</u> (Date)
<u></u> (Signature)	<u></u> (Signature)	<u></u> (Signature)

- 1) Dans le cas où pour exécuter le travail, il est fait appel à une entreprise extérieure, et sans qu'il soit dérogé au contrat entre les deux entreprises, celle qui commande le travail doit veiller à ce que le maximum de précautions soient prises pour la mise en état du lieu où le travail doit être exécuté ainsi que des al surtout lorsque ceux-ci comportent des matériels ou marchandises inflammables ou susceptibles de faciliter une explosion ou la propagation d'un inc. Toutefois, il appartient à l'entreprise exécutante de prendre contact avec le chargé de sécurité de l'entreprise qui commande le travail et d'établir en cor accord les mesures de sécurité.
- 2) Représentant qualifié de l'entreprise extérieure s'il est fait appel à une entreprise extérieure. Le désigné responsable de la sécurité générale de l'opération s'assurer que l'opérateur et au moins un auxiliaire connaissent les risques signalés et respectent les consignes particulières de sécurité.
- 3) Le donneur d'ordre recueille les signatures des parties intéressées. Les signataires reçoivent un exemplaire du Permis de Feu, complété et revêtu de tout signatures comme indiqué ci dessous.

Exemplaire vert: opérateur

Exemplaire jaune: responsable de la sécurité générale de l'opération

Exemplaire blanc: donneur d'ordre